

**Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau
STLK****LB 130
Leistungsbereich Verkehrsschilder****Ausgabe Dezember 2009, 3. Auflage**

Korrekturen 10/2011

Die nachstehend aufgelisteten Druckfehler bzw. vorzunehmenden Korrekturen wurden bei der Anwendung des STLK in dem bereits herausgegebenem Leistungsbereich festgestellt. Die STLK/LB-Datei des aktuellen DV-STLK-Ausgabestandes enthält bereits die nachfolgend aufgelisteten Korrekturen.

Im FGSV Reader steht das Dokument LB 130 als konsolidierte Buchausgabe zur Verfügung.

KN	Korrekturanweisung
----	--------------------

Leistungsbereich 130, Ausgabe 12/09 (Korrektur 10/11)

130 012	Ändern	:	Im FT 8.1 "Baubereich flächenhaft" statt "Baustellenbereich"
130 303	Ändern	:	Im FT 7.1 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
130 312	Ändern	:	Im FT 7.1 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
130 317	Ändern	:	Im FT 6.1 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
130 327	Ändern	:	Im FT 6.1 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
130 367	Streichen	:	Im FT 7.2 "Baugruben, Leitungsgräben" (LB 108) und 'Kunstabauten aus Beton und Stahlbeton' (LB 118)."
130 417	Ändern	:	Im KFT 3.08 "3" statt "2"

Stand: BMV ARS 13/2018, 24. Juli 2018