

Hinweise für Reparatursphalt zur Schadstellenbeseitigung

H RepA

Ausgabe 2019

Korrekturen

Stand April 2019

Auf der Seite 5 im Abschnitt „Allgemeines“, zweiter Absatz, vierte Zeile muss es statt „sollen“ *richtig heißen* „sollten“.

Auf der Seite 15 muss die Überschrift vom Abschnitt 4.2.2 richtig lauten: „*Allgemeine Hinweise zum Einbau und zur Verdichtung*“.

Auf der Seite 24, Anhang B, muss im Spalteneintrag „*Flamm- punkt*“ unter den Spaltenköpfen „HMG“ und „WMG“ jeweils ein „-“ (*für: nicht erforderlich*) eingefügt werden.

Auf der Seite 27, Anhang C 1, müssen die *Spaltenlinien in der letzten Zeile* verlängert werden.

Auf der Seite 37, Anhang D 6, ist in der zweiten Spalte „*Leistungsbeschreibung*“, im Absatz „*Lieferform: Reparatursphalt*“ das Wort „und“ durch ein „oder“ zu berichtigen.