

Merkblatt für den Bau von Busverkehrsflächen
Ausgabe 2000

Korrektur
Stand Oktober 2000

Auf Seite 15 im Anhang 2 muss in der Fußnote ³⁾ das Wort
Busklasse in **Bauklasse** korrigiert werden.