

**Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau
STLK****LB 112
Leistungsbereich Schichten ohne Bindemittel****Ausgabe Juni 2014, 3. Auflage****Korrekturen 08/2016**

Die nachstehend aufgelisteten Druckfehler bzw. vorzunehmenden Korrekturen wurden bei der Anwendung des STLK in dem bereits herausgegebenem Leistungsbereich festgestellt. Die STLK/LB-Datei des aktuellen DV-STLK-Ausgabestandes enthält bereits die nachfolgend aufgelisteten Korrekturen.

Im FGSV Reader steht das Dokument LB 112 als konsolidierte Buchausgabe zur Verfügung.

KN	Korrekturanweisung	
Leistungsbereich 112, Ausgabe 06/14 (Korrektur 08/16)		
112 039	Ändern	: FT 4.1 "Fahrzeugrückhaltesystem" statt "Schutzplankenkonstruktion"
		: KFT 4.1 "FRS" statt "SPL"
	Einfügen	: FT 4.3 Bankett mit Bäumen
		: KFT 4.3 Bankett m. Bäumen
		: FT 4.4 Bankett mit Bäumen und Fahrzeugrückhaltesystem nach Unterlagen des AG
		: KFT 4.4 Bank. , Baum, FRS
	Einfügen	: FT 5.0
		: FT 5.1 Wurzelbereich der Bäume aussparen
		: KFT 5.1 Wurzelb. aussparen
		: FT 5.2 Im Wurzelbereich von Hand schälen
	Ändern	: FT "5.01" in FT "6.1"
		: FT "5.02" in FT "6.2"
112 039	Ändern	: FT "5.03" in FT "6.3"
		: FT "5.99" in FT "6.9"